

## PEINTURE BRILLANT DIRECT 1K EN AÉROSOL

**CETTE PEINTURE NE NÉCESSITE PAS D'ÊTRE VERNIE.**

### DESCRIPTION

La peinture brillante à séchage rapide ECAR-614 est utilisée pour la mise en peinture de structures de moyennes dimensions telles que les outils pour l'agriculture, les machines pour le bâtiment, les machineries pour la mécanique, les cabines de camions etc.

Cette peinture monocomposante s'applique sur notre apprêt multifonction ECAR EF400 ou notre apprêt ultra garnissant ES300.

**Cette peinture ne se vernie pas.**

### APPLICATION

L'application d'une bombe de peinture brillante 1K sur un support peut varier légèrement en fonction du type de support et des conditions spécifiques.

Cependant, voici une démarche dite "standard" que vous pouvez suivre. **En cas de doute, nous vous recommandons de prendre contact avec un technicien directement par mail ou téléphone avant de vous lancer dans vos travaux de peinture.**

#### 1. Préparation du support :

- Assurez-vous que la surface à peindre est propre, sèche et exempte de poussière, de graisse ou d'autres contaminants. Vous pouvez utiliser un dégraissant approprié pour nettoyer la surface si nécessaire tel que le ECAR ET900 par exemple

#### 2. Imperfections sur le support :

- Support brut qui présente des imperfections telles que des rayures : vous pouvez les poncer légèrement avec un papier abrasif à grain fin (par exemple P320 ou P400) pour obtenir une surface lisse. Puis utiliser un mastic de finition suivi d'un apprêt garnissant.

- Support déjà peint : vous pouvez poncer légèrement au P600 pour créer une adhérence supplémentaire, puis dégraisser.

#### 3. Protection :

- Protégez les zones adjacentes à l'endroit que vous souhaitez peindre à l'aide d'un ruban de masquage et de papier kraft ou d'une bâche en plastique. Cela aidera à éviter les éclaboussures de peinture indésirables.

#### 4. Application de la peinture :

- Agitez vigoureusement la bombe de peinture pendant environ une à deux minutes pour bien mélanger les composants.

- Effectuez un test de pulvérisation sur une surface non visible pour vous assurer que la peinture est correctement mélangée et que le débit est uniforme.**

- Maintenez la bombe de peinture à une distance d'environ 15 centimètres de la surface à peindre.

- Appliquez la peinture en effectuant de légers mouvements de va-et-vient, en maintenant une pression constante sur le bouton de pulvérisation. **Assurez-vous de commencer et de terminer chaque passage au-delà du support pour éviter de créer des zones de surpulvérisation.**

- Attendez quelques minutes entre chaque couche pour permettre à la peinture de sécher légèrement.

#### 5. Finition et nettoyage :

- Une fois que vous avez appliqué toutes les couches nécessaires, laissez la peinture sécher complètement selon les instructions du fabricant.

- Une fois la peinture sèche, retirez soigneusement le ruban de masquage et le papier de protection.

- Nettoyez la buse de la bombe de peinture à l'aide d'un solvant approprié, conformément aux instructions du fabricant ou de votre conseiller TECHN'ECAR.

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**

Il est important de noter que les supports et les grains spécifiques à utiliser peuvent varier en fonction de la nature du projet et des recommandations du fabricant de la peinture.

C'est pour cela que nous vous invitons à **prendre contact avec nos équipes** si vous avez le moindre doute ou question concernant l'application à adopter en fonction de votre support.




**Secouer la bombe**  
2 min




**Temps de séchage**

Séchage à l'air (20°C) :  
• Hors poussière : 15 min env.  
• Sec au toucher : 40min env.  
• Sec en profondeur : 48h env.



**Nombre de couches**

2 couches croisées avec un intervalle de 10min entre chaque couche



**Distance de pulvérisation**  
15cm env.



**Déchets**

Seuls les aérosols vides doivent être portés au recyclage. Les contenants non vides doivent être apportés dans un centre de collecte spécifique.



**Protections**

L'utilisation de protection est recommandée pour appliquer le produit.



**Stockage**

Température de stockage conseillée entre 5 et 25 °C, sous couvert en lieu frais et ventilé en évitant l'exposition à la lumière solaire.

## RECOMMANDATIONS

**Ne pas vernir cette peinture.**

**Attention : Afin de garantir une sécurité optimale, respectez toujours les instructions indiquées dans la fiche de données de sécurité du produit.**

**Les caractéristiques de produit peuvent être modifiées à tout moment. Dans ce cas, une nouvelle fiche technique sera établie.**

**Aucune responsabilité issue d'une mauvaise utilisation du produit sera acceptée.**